

灯油

# ホームタンク洗浄

## 受付中!!

内部洗浄・1基  
(490ℓ タンク)

税込  
**4,860円**

ホームタンクの汚れにより灯油も汚れます。  
ストーブ・ボイラー・風呂釜に多大な影響を与えております。  
最悪、灯油そのものを廃棄する場合があります。

中から  
ぴっかぴかして  
寿命が  
伸びる!!

## こんな場合は タンクの洗浄をオススメします!!

### 直射日光が 当たるタンク

タンク内外の温度差で結露し  
水が溜まりやすくなります。

### 軒下にある タンク

屋根から落ちる雨水等がタ  
ンクに入る場合があります。

### 前回の洗浄から3年以上 経っているタンク

サビや汚れが意外と進んで  
います。

### 油量計や給油口が 破損しているタンク


破損箇所より水が入り溜ま  
っている場合があります。

### 冬季タンク内の 水が凍結するタンク

最悪の場合灯油が流れなく  
なります。

### ストレーナーが 汚れているタンク


かなりタンク内部の汚れが  
進んだ状態です。



洗浄前の状態

洗浄とストレーナー  
交換後

## 灯油が入ったままでも洗浄できます!!



## 盗まれてからじゃ遅すぎる! 灯油盗難の救世主!「とめるくん」



- 屋外ホームタンクの給油口からの灯油盗難防止!
- 鍵を開けずに給油可能。
- 開錠の必要なし!凍った錠を溶かす必要もありません。

1個 **5,184円** 税込

## タンクのゲージを守る ゲージハットを取り付けませんか

特徴  
ゲージハットの

- 最高の耐衝撃性を有しています。(ポリカポネート樹脂)
- 紫外線による目盛りの色あせ(劣化)防止に!
- 雪の重みによるヒビや傾きの防止に!
- 強力マグネットで風に強く取り付けがカンタン!



1個 **1,944円** 税込

※取り付けできないタンクもあります。

※洗浄時にバルブ、ストレーナー、フィルター、油量計等の交換取り付けサービスも承っております。(交換工賃は無料で部品代のみご請求させていただきます。)配管の油モレ、タンクの傾き直し、タンクの移動設置も承っております。

※当社より委託されたと言って訪問する業者がいますが、申込みされていないのに訪問する事はありませんのでご注意ください。

※施行期間：6月中旬頃～10月末頃まで

※お急ぎで洗浄希望の方は、申込み時にご相談下さい。

お申込・お問い合わせは下記まで

(株)JAサービス帯広かわにし

川 西SS Tel:59-2917 みなみ野SS Tel:49-2200  
西20条SS Tel:33-7320 稲 田SS Tel:48-3388